

Release Notes für HCC3 v1.12

Funktionale Änderungen

- Die Firmware unterstützt nun alle WLAN-Modulvarianten der AMTRON®-Reihe.
- Update der Firmware des WLAN-Moduls SiLabs WGM110 von v1.1.1 auf v1.1.7.

Fehler- und Problembhebungen

- Verbesserung der Stabilität beim Betrieb mit dem WLAN-Modul SiLabs WGM110.
- Verbesserung der Stabilität beim Betrieb mit dem SMA Sunny Home Manager.
- Bei Betrieb mit dem WLAN-Modul SiLabs WGM110 war die DHCP-Server-Funktionalität auch im STA-Modus aktiv.
- Bei Betrieb mit dem WLAN-Modul SiLabs WGM110 konnten Whitelist-Einträge über das Service-Interface nicht gelöscht werden.
- Die Prüfung auf zulässige Eingaben im Service-Interface wurde verbessert.
- Bei Betrieb im SCU-Modus konnten bei größeren Installationen sporadisch kurzzeitige Verbindungsprobleme auftreten. Diese waren für den Ladevorgang unkritisch, konnten aber zu vermehrten Fehlermeldungen beim Betrieb an einem Backend führen.