

Release Notes für das Software update v1.13 des AMTRON® Ladecontrollers HCC3

Release Notes für das Software update v1.13_10141

Funktionale Änderungen

- Freischaltung der Funktion 'Modbus TCP Server'
- Aktualisierung der Firmware des WLAN-Moduls WGM110 von v1.1.7 auf v1.1.9
 - Behebung von Problemen bei der Anmeldung am AMTRON® Access-Point ('Passwort ungültig')

Fehler- und Problembehebungen:

- Verbesserung der Stabilität beim Betrieb mit dem WLAN-Modul WGM110 im Modus 'Access-Point'
- Verbesserung der Stabilität beim Betrieb mit dem WLAN-Modul WGM110 im Modus 'Client'
- Verbesserung der Performance beim Betrieb mit dem WLAN-Modul WGM110 im Modus 'Client'
- Schnellerer Wiederaufbau einer WLAN-Verbindung mit dem WLAN-Modul WGM110
- Optimiertes Verhalten beim Betrieb in einem Netzwerk mit WLAN-Repeatern
- Erhöhung der Zuverlässigkeit bei der Durchführung eines Software-Updates
- Verbesserung der Stabilität im kabelgebundenen Netzwerk (Ethernet)
- Ergänzung von Statusmeldungen im Service-Interface
- Verbesserung der Stabilität beim Betrieb mit dem SMA Sunny Home Manager